

SCANNEZ VOTRE ANGLE DE TIR EN 4 ETAPES !


1

Monter le boîtier sur l'arme, grâce à sa sangle, le logo Protect Hunt est vers l'avant.



2

Appuyez une fois sur ON/OFF (bouton de droite) et maintenez votre arme à l'horizontale 3 sec.



3

Arme à l'horizontale pointée vers votre limite gauche, appuyez une fois sur SCAN (bouton de gauche). Le boîtier vibre deux fois.



4

Pivotez vers votre limite droite puis appuyez une fois sur SCAN. Le boîtier vibre trois fois. Votre zone de tir est scannée.

